



Галушкин В.В.

« 25 » августа 2023 года

АКТ

проверки спортивных сооружений ФОКа « Юность » на готовность к эксплуатации

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Сивохин И.И.- заместитель директора по спортивной подготовке

Члены комиссии: Вилочков А.Л. – руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения
Масолитин М.А.- руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения
Титаренко А.Н. – старший инструктор- методист

Установила:

1. Площадь бассейна (большая ванна) составляет 445,48 кв. м, длина 30,1м, ширина 14,8 м, высота 6,6м.
Раздевалка 2 шт. оборудованы вешалками с крючками и металлическими ящиками для раздевания, санитарные узлы – 2 ед., душевые – 2 ед.
Разделительные дорожки 4 шт., стартовые тумбы – 4 шт.
Освещение в бассейне по норме.
2. Площадь бассейна (малая ванна) составляет 177,6 кв. м, длина 14,8 м, ширина 12 м, высота 6,6м.
Раздевалка 2 шт. оборудованы вешалками с крючками и металлическими ящиками для раздевания, санитарные узлы – 2 ед., душевые – 2 ед.
Подиум 1 ед.
Освещение в бассейне по норме.
3. Площадь игрового зала составляет 1144,8 кв.м; длина 45м; ширина 25м; высота 9.9 м.
Раздевалки -2ед., оборудованы вешалками с крючками;
Тренажерные комнаты-2ед, оборудованы тренажерами;
Площадка для тренажеров-1ед., оборудована тренажерами,
Санитарные узлы 4 ед.
Душевые 2 ед.
Спортивные площадки для игры в волейбол 1 ед, баскетбол 1ед, минифутбол 1 ед, большой теннис 1 ед.
Футбольные ворота 2 ед закреплены анкерными болтами
Баскетбольные фермы 2 ед передвижные, баскетбольные фермы 2ед, надежно закреплены в левой части игрового зала.
«Шведская» стенка 2 ед.закреплены болтово-гаечным соединением в левой части игрового зала.
Надежность установки оборудования испытана.
Освещенность в игровом зале по норме 300 лк замеры произведены люксомером.
Целостность коврового покрытия игрового зала составляет 100%
4. Площадь фитнес зала составляет 48 кв.м ; длина 8м; ширина 6м; высота 4 м.
Раздевалки -1ед., оборудованы вешалками с крючками;
Площадка для тренажеров-1ед., Тренажеры -5 ед.;;
Санитарные узлы 2 ед.
« Шведская » стенка 1 ед.закреплены болтово-гаечным соединением в левой части фитнес зала.
Надежность установки оборудования испытана.
Освещенность в фитнес зале по норме 300 лк замеры произведены люксомером.
Целостность коврового покрытия фитнес зала составляет 100%
5. Площадь борцовского зала составляет 143 кв.м; длина 13м; ширина 11м; высота 8 м.
Раздевалки -2ед., оборудованы вешалками с крючками;

Площадка для тренажеров-1ед., Тренажеры -13ед.; помост 1 ед;
Санитарные узлы 2 ед.
Душевые 2 ед.

« Шведская » стенка 1 ед (из 6 секций),закреплена болтово-гаечным соединением в передней части борцовского зала.

Навесные брусья – 2е ед., испытаны с подвесным грузом 150 кг;

Навесная перекладина 2е ед., испытаны подвесным грузом 150 кг;

Надежность установки оборудования соответствует нормам.

Освещенность в борцовском зале по норме 300 лк замеры произведены люксометром.

Целостность деревянного покрытия борцовского зала составляет 100%

6. Спортивная площадка, футбольное поле – 2 ед., 1420 кв.м. и 2100 кв.м., пригодные к эксплуатации.

Баскетбольная площадка – 1 ед., 560 кв.м пригодная к эксплуатации.

7. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются.

8. В наличии аптечка.


9. Инструкции при занятиях физической культурой и спортом имеются.

10. На основании осмотра бассейна, малого бассейна, игрового зала, борцовского зала, тренажерных комнат, спортивных площадок, инвентаря, оборудования и тренажеров, душевых и раздевалок, комиссия приняла

РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь, оборудование и тренажеры, душевые и раздевалки готовыми к дальнейшей эксплуатации

Председатель комиссии:

Сивохин И.И. – 

Члены комиссии:

Карабановский Н.В. 

Вилочков А.Л. – 

Масолитин М.А. 

Титаренко А.Н. - 